



Mutter M32 für Zugstab
30-101.0905E
je 2 Stk. / Runfmuffe


Mutter M32 für Zugstab
30-101.0905E
je 4 Stk. / BE-Steher



ANSICHT VON VORNE



ANSICHT VON HINTEN



Übergang von KB3 RH2B für rammfähigen Untergrund auf
KB3 RH4 für rammfähigen Untergrund Stand: April 2015