

## voestalpine Automotive Components Schwäbisch Gmünd GmbH & Co. KG

voestalpine Straße 1  
73529 Schwäbisch Gmünd  
D&B D-U-N-S® Nummer: 34-143-1658

hat beim Prozessaudit am 09.02.2023 nach der

## Formel Q Fähigkeit

folgendes Ergebnis erzielt :

Produktgruppenbenennung	Ergebnis	
Warmumformung Blech	A	95%
Press-/Stanzteile	A	95%
Karosserie Aussenhautteile	A	95%
Karosserie Aussenhautteile Leichtmetall	A	95%
Zsb. Metallteile (montiert)	A	95%
Zsb. Metallteile (geschweisst)	A	95%



Boettger, Carlo  
Auditleitung  
Lieferantenmanagement - Audit

Hecker, Matthias  
Auditor  
Lieferantenmanagement - Audit